

# A-band 050/10

Для герметизации и защиты от внешнего воздействия соединений гибких изолированых воздуховодов с другими элементами системы

| | Единица измерения | A-band 050/10 |
|---|---|---|
| Минимальная температура окружающего воздуха | °C | 10 |
| Максимальная температура окружающего воздуха | °C | 40 |

## Размеры

| Length [m] | Width [mm] | Total tape thickness [µm] |
|---|---|---|
| 10 | 50 | 32 |